


Vysvětlení problémů s řádným dopravním značením na krajských komunikacích v době povodní 27. - 29. 9. 2010

V průběhu povodní, které postihly naše město v období od 27. do 29. září 2010, nedošlo k řádnému označení nebezpečí povodní na krajských komunikacích, a to přes několikeré urgency ze strany města. Z důvodu nastalých problémů jsme požádali SÚS Mnichovo Hradiště o prověření postupu při instalaci dopravního značení a jejich vyjádření Vám předkládáme pro informaci.

Mgr. Jana Štěpánová
starostka



MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU

STAROSTKA MĚSTA

Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

SÚS Mnichovo Hradiště

Ing. Martin Vlk
Jiráskova 439
295 80 Mnichovo Hradiště

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
čj. Sekr/1464/2010
ev.č. 4689/2010

VYŘIZUJE / LINKA
Mgr. Jana Štěpánová
starostka@bakovnj.cz

BAKOV NAD JIZEROU
11. října 2010

VĚC:

Žádost o prověření postupu při instalaci dopravního značení v průběhu povodní

Vážení,


dne 27. září 2010 kolem 13 hodiny Vás kontaktovala Městská policie města Bakov nad Jizerou z důvodu zaplavení hlavní komunikace v obci Podhradí. Silnice byla průjezdná, avšak bylo třeba řidiče upozornit na zvýšené nebezpečí při průjezdu. Vaší organizací bylo instalováno odpovídající dopravní značení. V odpoledních hodinách téhož dne došlo k vylití Jizery na komunikaci směr Bakov nad Jizerou - Malá Bělá, přičemž silnice byla neprůjezdná. V té souvislosti Vás opět kontaktovala Městská policie a žádala o zajištění příslušného dopravního značení. Vámi instalované značka „Nebezpeční smyku“ byla v případě zatopené komunikace nedostatečná. Žádáme Vás o vysvětlení, proč nebyly instalovány značky stejně jako v minulých případech záplav, označení mělo být instalováno již na křižovatce ulic Boleslavská a Husova tak, aby řidiči byli dostatečně včas informováni. Dopoledne dne 28. září 2010 tedy svou žádost o dodání adekvátního dopravního značení Městská policie několikrát opakovala, neboť Vámi instalované dopravní značky neodpovídaly stavu vozovky. Jak sami dobře víte, město nemůže instalovat dopravní značení na krajské komunikaci.

Díky tomuto nepochopitelnému pochybení z Vaší strany došlo k dopravním komplikacím, kdy zejména kamionová doprava na zatopené komunikaci ve směru z Bakova nad Jizerou do obce Malá Bělá měla velké problémy, kamiony neměly dostatek prostoru na otočení a musely vycouvat cca 500 metrů od zatopené části vozovky až na náměstí. Taktéž nás kontaktovali nespokojení občané se žádostmi o vysvětlení důvodů neuzavření zatopené komunikace.

Žádáme Vás o zjednání nápravy tak, aby se situace již nemohla opakovat. Zároveň požadujeme vyjádření odpovědných pracovníků, proč nebylo dopravní značení připraveno obvyklým způsobem.

S pozdravem

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU
Mírové náměstí 208
294 01 Bakov nad Jizerou
⑥


Mgr. Jana Štěpánová
starostka

Kopie: Krajský úřad Středočeského kraje
k rukám náměstka hejtmana pro oblast dopravy, Robina Povšíka
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

TELEFON
326 781 116

MOBIL
606 620 463
603 442 697

FAX
326 781 207

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB Mladá Boleslav č.ú. 1528-181/0100

IČO
00237418



Město
Bakov nad Jizerou
Mírové náměstí 208
294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad Bakov nad Jizerou		
č. ev.:	5145/2010	
Č. dop.:	Došlo dne:	Zpracov.:
	10 -11- 2010	slj.
Počet příl.:	počet listů:	
Vyř. dne:	Ukl. znak:	

Váš dopis značky / ze dne
4689/2010

naše značka
SÚS/7284/2010

vyřizuje / linka
Vladimír Buchar

Mnichovo Hradiště
2.11.2010

Věc : Prověření postupu při instalaci dopravního značení v průběhu povodní.

Dne 27. září 2010 letní pohotovost prováděla na výzvy policie označení úseků ohrožených vodou celkem na devíti úsecích . Bohužel zhotovitel ve skladě , k těmto účelům vedeném , neměl v zásobě dostatečný počet značek . Z těchto důvodů bylo osazeno i chybné SDZ : Následujícího dne byl zhotovitel nucen doplnění SDZ objednat u firmy Jaznak , aby odpovídalo předpisům . Aby se takovéto situace již neopakovaly bylo rozhodnuto , že bude sklad SDZ pro tyto mimořádné situace doplněn o nové značky . Dále bude stanoven pracovník , který bude zodpovědný za výdej a navrácení do skladu .

Bohužel při svozu těchto značek zpět do skladu je často zjištěno že byly poškozeny , nebo rozkradeny .

Zhotovitel byl s Vaší stížností seznámen a upozorněn na své povinnosti . Pokud se bude situace opakovat , přistoupíme na penalizaci dle uzavřené SoD .

Za vzniklé problémy se občanům omlouváme a doufáme , že situace po provedení doplnění skladu se již nebude opakovat .

S pozdravem

Vladimír Buchar
provozní náměstek


Správa a údržba silnic
Mnichovo Hradiště, příspěv.org.
Jiráskova 439
295 80 Mnichovo Hradiště
IČ 00066621 DIČ CZ00066621

Kopie : ÚSK Mladá Boleslav